Rain-X Sada na opravu čelného skla

NÁVOD NA POUŽITIE

Pred začatím:

Opravuj čo najskôr po vzniku poškodenia. Utri prach a nečistoty suchou utierkou.

Čelné sklo musí byť v tieni, kým nie je celá oprava hotová. Nesmie naň svietiť priame slnko.

Žiletkou odrež len zapečatenú špičku na tenkom konci bielej fľaštičky s opravnou živicou.

Pozor: Výrobok dráždi pokožku a oči. Používaj ochranné rukavice a okuliare. Uchovávaj mimo dosahu detí. Žiletka je ostrá. Ďalšie upozornenia nájdeš na etikete.



Odštiepky, „ďobky“ a hviezdicové praskliny

Praskliny nájdeš na konci návodu.



KROK 1 Očisti miesto a zarovnaj stredový krúžok

Uvoľnené úlomky skla zoškrabni žiletkou. Prilep základňu aplikátora na čelné sklo. Dbaj na to, aby bol stredový krúžok presne nad poškodením a prísavky pevne prichytené na skle.

Prísavky nesmú zakrývať žiadne praskliny, ktoré vybiehajú zo stredu poškodenia. Nožičky prísaviek sa dajú nastaviť.



KROK 2 Zaskrutkuj komôrku na živicu do stredového krúžka, kým sa nedotkne miesta nárazu

A) Zaskrutkuj komôrku na živicu do stredového krúžka. Ak treba, pomôcku premiestni tak, aby bolo gumené ústie presne nad miestom nárazu. Zarovnanie skontroluj zvnútra auta.

B) Zaskrutkuj komôrku nadol (otáčaním v smere hodinových ručičiek) tak, aby gumené ústie doliehalo na sklo celou plochou. Úplne, ale jemne. Prílišným tlakom by si zmenil pôvodné zakrivenie skla a oprava by nefungovala dobre.



KROK 3 Vytlač živicu do komôrky

Vytlač 3 až 6 kvapiek opravnej živice (podľa rozsahu poškodenia) do komôrky na živicu, ktorá je pripevnená na skle.

Ak živica vyteká zospodu komôrky, jemne otoč komôrkou v smere hodinových ručičiek, len natoľko, aby vytekať prestala.



KROK 4 Zaskrutkuj tlačnú skrutku do komôrky na živicu

Zaskrutkuj tlačnú skrutku (v smere hodinových ručičiek) do komôrky so živicou, aby si živicu vtlačil do poškodenia. Utiahni ju tak, aby bola takmer celá zaskrutkovaná.

Zvnútra auta skontroluj, či sa gumené ústie otvorilo dokorán. Nechaj živicu vsiaknuť do poškodenia (4 až 6 minút podľa rozsahu poškodenia).

Ak živica nedosiahla všetky časti poškodenia, môžeš sklo zvnútra zahriať teplovzdušnou pištoľou alebo fénom (nie sú v balení). Pri zahrievaní buď opatrný, prílišné teplo môže poškodenie zväčšiť. Tlačnú skrutku mierne dotiahni (asi o štvrť otáčky), aby si živicu vtlačil hlbšie.

KROK 5 Odskrutkuj a vyber tlačnú skrutku, vlož ju znova a zopakuj kroky 4 a 5

Odskrutkuj a vyber tlačnú skrutku z komôrky na živicu, aby unikol vzduch uväznený v komôrke. Znova ju zaskrutkuj a vytlač zvyšný vzduch z poškodenia.

Či sa živica vsiakla, zistíš pohľadom na sklo pod uhlom asi 45°. Skontroluj, či v poškodení nezostali vzduchové bubliny. Pri odštiepkoch a „ďobkách“ sa pozri na sklo priamo spoza poškodeného miesta. Neopravené miesta vyzerajú tmavo (zeleno alebo čierno).

Ak je tmavé miesto stále vidieť, opakuj kroky 4 a 5, kým nebude výsledok dobrý. Skontroluj, či v komôrke zostalo dosť živice. Ak treba, dolej ďalšiu.



KROK 6 Odstráň pomôcku, dokonči úpravy a prilož vytvrdzovacie prúžky

Keď je zo skla odstránený všetok vzduch, otoč komôrku na živicu spolu s tlačnou skrutkou o pol otáčky doľava (proti smeru hodinových ručičiek). Celú pomôcku zlož tak, že nadvihneš malé výčnelky na prísavkách.

Opatrne zotri prebytočnú živicu z aplikátora, aby nestekala po skle. Na miesta, kde je poškodenie ešte vidieť, pridaj kvapku živice a prikry ju vytvrdzovacím prúžkom. Pri prikladaní prúžkov netreba tlačiť, polož ich na sklo jemne.



KROK 7 Presuň auto na priame slnko, počkaj a zoškrabni prebytok

Keď je celá aplikácia hotová, presuň auto (čelné sklo) na priame slnečné svetlo alebo použi ultrafialové svetlo. Nechaj živicu úplne vytvrdnúť (asi 5 až 10 minút) a potom vytvrdzovacie prúžky odstráň. Ak je živica pod prúžkom ešte mokrá, nechaj ho na mieste, kým neuschne.

Stvrdnutý prebytok zoškrabni žiletkou. Žiletku drž pri škrabaní pod uhlom 90° k sklu. Nemusíš byť jemný, škrab, kým živica neodchádza v bielych vločkách.

Ak v mieste nárazu zostáva viditeľná vada, daj na ňu priamo na sklo malú kvapku živice. Prikry ju prúžkom a prejdi žiletkou po prúžku, aby sa živica vytlačila z odštiepku. Živica tak zostane len v zvyšnej vade. Po vytvrdnutí opatrne zoškrabni stvrdnutú živicu zo všetkých miest okrem miesta nárazu.

Praskliny

Pre najlepší výsledok opravuj čo najskôr po vzniku poškodenia. Utri prach a nečistoty suchou utierkou. Čelné sklo musí byť v tieni, kým nie je celá oprava hotová. Priloženou žiletkou odrež len zapečatenú špičku na tenkom konci fľaštičky s opravnou živicou.

Oprava je úspešná, keď živica úplne prenikla do praskliny a prasklina pri pohľade pod uhlom 45° „zmizne“. Slabý výsledok dostaneš, ak živicu nanášaš príliš rýchlo (zostanú vzduchové bubliny) alebo ak opravuješ znečistenú prasklinu.

Oprava nemusí vyjsť, ak: (1) prasklina je dlhšia ako 30 cm, (2) prasklina siaha na dvoch miestach až k okraju čelného skla, (3) prasklina nie je vo vonkajšej vrstve skla.



KROK 1 Nanes živicu na prasklinu

Pomaly dávkuj živicu priamo na prasklinu. Začni na jednom konci a dávkuj len tak rýchlo, ako prasklina mizne (asi 3 sekundy na centimeter). Pozeraj sa na ňu pod uhlom 45°, uvidíš, ako sa tmavá plocha vypĺňa živicou. Buď trpezlivý a nechaj živicu vsiaknuť.

Ak po 5 až 10 minútach zostali v praskline vzduchové bubliny, jemne a šetrne zatlač zvnútra auta na sklo, po oboch stranách aj v strede praskliny. Vzduch sa tak vytlačí von. Prílišný tlak by prasklinu predĺžil.

Opravené miesto skontroluj z oboch strán pod uhlom 45°. Ak treba, pridaj živicu a jemne zatláčaj zozadu, kým nezmiznú všetky tmavé miesta.



KROK 2 Prilož prúžky, presuň auto na slnko, počkaj a zoškrabni prebytok

Keď je všetok vzduch preč, nanes živicu znova po celej dĺžke praskliny a na pokryté miesta prilož vytvrdzovacie prúžky. Dbaj na to, aby pod prúžkami nezostali vzduchové bubliny. Použi toľko prúžkov, koľko je treba. Netreba tlačiť, polož ich jemne.

Potom presuň auto na priame slnko alebo použi ultrafialové svetlo. Nechaj živicu úplne vytvrdnúť (asi 5 až 10 minút) a prúžky odstráň. Ak je živica pod prúžkom ešte mokrá, nechaj ho na mieste, kým neuschne.

Nakoniec zoškrabni stvrdnutú živicu žiletkou, ktorú držíš pod uhlom 90° k sklu. Škrab silno, kým živica neodchádza v bielych vločkách.

Preklad originálneho návodu výrobcu (ITW Global Brands). Fotografie: výrobca. Rain-X je ochranná známka spoločnosti Illinois Tool Works Inc. a/alebo jej dcérskych spoločností.

Dodávateľ: KRAFFT, S.L.U., Ctra. de Urnieta s/n, 20140 Andoain, Španielsko. **Distribútor v SR:** Pro Detail Shop, s. r. o., Školská 394/13, 013 13 Rajecké Teplice, tel. +421 940 510 547, info@prodetailshop.sk, www.prodetailshop.sk